



MINISTRY OF NATURAL RESOURCES | KURDISTAN REGIONAL GOVERNMENT  
وهزارهتی سامانه سروشتیه کان | حکومهتی هه‌ریمی کوردستان

## **به‌یاننامه‌ی نه‌رکه‌کان**

### **پره‌نسیپه‌کان و سیاسه‌ته‌کان**

**به‌شی ته‌ندروستی، سه‌لامه‌تی و ژینگه**

**وهزارهتی سامانه‌سروش‌تیه‌کان**

**نامه‌ده‌کردنی: د. هه‌لۆ عه‌سکهری، راویژکاری ته‌ندروستی، سه‌لامه‌تی و ژینگه**

**نایاری 2013**

به پپی ئه و دهسه لاتهی به خشراوه به وهزارهتی سامانه سروشتیهکان و به پپی بهندهکانی مادهی 53 یاسای ژماره ی (22) ی سالی 2007، به شی تهندروستی، سهلامهتی و ژینگه له وهزارهتی سامانه سروشتیهکان دامه زراوه.

وهزارهتی سامانه سروشتیهکان، لایه نی سه رهکی بهرپرسیاره له ده رکردنی رینماییهکان بو پیشه سازی نهوت و غاز له هه ریمی کوردستان. به پپی یاسای نهوت و غازی کوردستان، وهزارهتی سامانه سروشتیهکان رینماییهکان بو بنیانتان، کارکردن، راپورتکردن و پیداویستیهکانی چۆلکردن بو کاری نیو کیلگه نهوتیهکان و سه رهپه رشتیکردنی نهوتی خا و پیش گه یشتنه پالاوگه، دیاری دهکات. هه روهها وهزارهتی سامانه سروشتیهکان بهرپرسیاره له پیشه سازی نهوت و غازی هه ریم له وانهش هاندانی وه به رهیتان، کارکردن له ژیرخانی ئه و که رته دا، پلاندانان، پیشنیازکردن و دارشتنی سیاستهکان.

### **به یاننامه ی ئه رکه کان:**

به شی تهندروستی و سه لامهتی و ژینگه له وهزارهتی سامانه سروشتیهکان له هه ولی په ره پیدانی سه رچاوه هیدروکاربوناتهکانی کوردستاندایه به شیوه یهکی بهرپرسیارانه له روهی کومه لایهتی و ژینگه ییه وه به مه به سستی به ته نگه وه چوونی داواکارییهکانی خه لکی ناوچهکان.

### **پره نسپه کان:**

به مه به سستی به دیهیتانی به یاننامه ی ئه رکه کان، چالاکیهکانی به شی تهندروستی، سه لامهتی و ژینگه، به پپی ئه م پره نسپانه ی خواره وه ئه نجامده درین:

- په ره پیدانی بهرپرسیارانه ی ئابووری و بهرپوه بردنی ژینگه: پاراستنی فره چه شنی بایه لوژی هه ریم و نشینگه ی کیوی و سه رچاوهکانی ئاو و

- بره‌ودان به چالاکیانه‌ی که له رووی ژینگه‌بیه‌وه سه‌لامه‌تن، له هه‌مان کاتدا هه‌ولدان بۆ قۆستنه‌وه‌ی سه‌رچاوه‌ سروشتیه‌کانی هه‌ریم له ئاستیکی به‌رزدا .
- به‌رپرسیاریتی و شه‌فافیه‌ت: پابه‌ندبوون به‌ستانده‌رد و مه‌رجه‌کانی ده‌ستپیشخه‌ری شه‌فافیه‌ت له پیشه‌سازییه‌کانی ده‌رهاتوو (EITI) و په‌یره‌ویکردنی شه‌فافیه‌ت و به‌رپرسیاریتی له هه‌موو مامه‌له و چالاکیه‌کدا.
- ده‌ستیایی و ئاكار: بره‌ودان به مامه‌له‌کردنیک که که‌رامه‌تی کارمه‌ندانی حکومی و پیشه‌سازی له‌به‌رچاوده‌گریت و پابه‌ندبوون به ۱۰ پره‌نسیپه‌که‌ی په‌یماننامه‌ی جیهانی نه‌ته‌وه‌یه‌کگرتوووه‌کان له‌سه‌رجه‌م چالاکی و مامه‌له‌کاندا.
- هاوکاریکردن و گه‌یاندن: هاندانی گه‌یاندن و هاوکاریکردنی زیندوو له‌نیوان که‌رتی پیشه‌سازی و حکومه‌ت و خه‌لکدا.

## سیاسه‌ته‌کان

سیاسه‌ته‌ ژینگه‌بیه‌کانی به‌شی ته‌ندروستی، سه‌لامه‌تی و ژینگه‌ بریتین له:

- به‌رپه‌بردن و ریکخستنی چالاکییه‌کانی نه‌وت و غاز بۆ دلنیا‌ییکردن له پابه‌ندبوون به ئە‌ه‌کامه‌کانی یاسا کارپیکراوه‌کان و رینماییه‌کان و ستاندارد و ریه‌ره قبولکراوه‌کانی کارکردن بۆ ته‌ندروستی و سه‌لامه‌تی و پاراستنی ژینگه‌.
- په‌ره‌پیدانی سیسته‌میکی کاریگه‌ری چاودیریکردن و پشکنین و به‌رپه‌بردن، به‌مه‌به‌ستی ده‌ستنیشانکردن و که‌مکردنه‌وه‌ی هه‌لسوکه‌تی زیانبه‌خش به ژینگه‌ له هه‌موو قوناغه‌کانی به‌دواداگه‌ران و په‌ره‌پیدان و به‌ره‌مه‌یتان و بووژاندنه‌وه‌.
- کارکردن و هاوکاریکردن له‌گه‌ل به‌ش و ده‌زگای حکومیه‌ گونجاوه‌کاندا بۆ په‌ره‌پیدانی یاسا و رینماییی و سیاسه‌ت و ریشویننه‌کان له‌پینا‌و پاراستنی ژینگه‌ و چالاکیه‌ دریژخایه‌نه‌کانی ده‌ره‌یتان.

- چاوديرکردن و پشکين و ياريدهدان بۇ دلتيا بوون له جيبة جيکردنن ئه و به شانهي په يوهستن به ژينگه وه له گريبهسته کاني پيترولدا، و هه لسه نگاندنه کاني کاريگه ري ژينگه و ريککه وتنه کاني تر.
- په ره پيدان و جيبة جيکردن ستراتيزه کاني به ريوه بردنن مه ترسي سه بارهت به تهن دروستي و سه لامه تي و ژينگه و کومه لگه، ئه مه ش له سه ر بنه ماي پرؤسه يه کي سه لامه تي زانستي و گه ياندنن کاريگه ر.
- به رده وام په ره پيدانن کاريي تهن دروستي و سه لامه تي و ژينگه يي له چاره سه رکردنن ئه و مه ترسيانه ي که چالاکيه کاني نه وت و غاز دروستي ده کهن له سه ر کارمه ندان و حکومهت و خه لک.
- که مکردنه وه ي کاريگه ريه کاني کارکردن له سه ر ژينگه و تهن دروستي و سه لامه تي گشتي و بۇ ئاستيکي ئه وه نده نزم که په يره ويکردنن گونجاو بيت له پيناو به رگرتن له پيسبووني ژينگه و بۇ پاراستنن سه رچاوه کان و تا ئاستيکي شياو له ريگه ي به کاره ينانن باشترين ته کنه لوژيا و په يره وه کاني به ريوه بردن.
- دامه زراندن و جيبة جيکردنن پلان و ريوشوينه کاني فرياکه وتنن خيرا بۇ کاره ساته کاني په يوه نديدار به نه وته وه که ده شيت له کاتي خو ياندا و به شيوازيکي کاريگه ر وه لاميان بدريته وه، و هه روه ها چاوديرکردنن هه ول و پلانه کاني وه لامدانه وه ي کومپانياکانن نه وت له کاتي حاله تي له ناکاودا و دلنابي کردن له پابه ندبوون به ستاندارده کان و رينماييه کانه وه.
- دلنابوون له دانانن سيسته مي گونجاوي فريدان و کوکردنه وه ي زبل و خاشاک له سه ر بنه ماي خو پاراستن و که مکردنه وه ي بر و دووباره وه گه رخنه وه و چاره سه رکردن و نه هيشتنن زبل.
- پيدانن راهينانن گونجا و تاوه کو کارمه ندان و به لينده ران کارکردنن به رپرسيارانه بيت به رامبه ر ژينگه و هو شيار بن به رامبه ر به رپرسيارتيه کانيان بۇ سه رپه رشتيکردن.
- پشتگيريکردن له به ره و پيشبردنن مه عريفه ي زانستي سه بارهت به پاراستن و ئيدامه پيدانن سه رچاوه کان و ده رباره ي که مکردنه وه ي خاشاک و به ره و پيشبردنن تيگه يشتن له مه ترسييه کان و کاريگه ريه کان، و

که مکردنه وهی ئەمانه به شیوازیکی ئابووریانه له پیناو به ره و پیشبردنی پاراستنی ژینگه یی.

- پیشنیازکردنی دانانی به رنامه ی تواناسازی له هه موو داموده زگایه کی په یوه نیدیاری که رتی ژینگه دا، به تایبه تی بو ئەو بوارانیه کی په یوه نیدیاری و گرنگن بو که رتی نهوت و غاز له گه ل جه ختکردن له شاره زاییه کانی به رپوه بردن.
- هاندانی هوشیاری گشتی له پیناو به ره و پیشبردنی تیگه یشتن له کاریگه ریی چالاکیه کانی نهوت و غاز له سه ر ژینگه و هاندانی ئەوه ی که پاراستنی ژینگه ئەرکی هه مووانه.
- به به رده وامی نو یکردنه وه ی ستانداره کانی هه ریم له سه ر بنه مای باشتترین پیوه ره کاریکراوه نیوده وه له تیه کان.

له ریگای ئەم چالاکیه وه، به شی ته ندروستی، سه لامه تی و ژینگه ده توانی ئەم کارانه ی خواره وه بکات:

- یارمه تیدان بو دلنیا بوون له په ره پیدانی به رپر سیارانیه ی سه رچاوه هیدرو کاربو نیه کانی هه ریم له پیناو به دیه پتانی خو شگوزهرانی در یژخایه ندا.
- ده ستینیشانکردن و هاندان و پاداشتکردنی هه لسوکوتی به سوود بو ژینگه له ئیستا و داها تووشدا.
- پاراستنی ته ندروستی و سه لامه تی کارمه ندان و خه لک.
- گه یاندنی ئاموژگاری گونجاو به پیشه سازیه که و حکومه ت له سه ر بنه مای باشتترین پیوه ره کاریکراوه نیوده وه له تیه کان.
- هه ماهه نگی کردن له گه ل حکومه ت بو جیبه جیکردنی یاساکانی ئیستا و کارکردن به ره و گه شه پیدانی یاسا و رینماییه کان که ده بنه مایه ی پاراستنی ژینگه له داها توودا.
- ئەنجامدانی تو یژینه وه و ریبه ریکردنی گفتوگۆی کراوه له سه کو جیا جیاکاندا.